

最終処分場維持管理記録簿 【管理型最終処分場】

(有)田切クリーンセンター

平成24年7月

1. 埋立てた産業廃棄物及び一般廃棄物の種類及び数量

種 類	数 量 【単位:m ³ 】	
	産業廃棄物	一般廃棄物
廃プラスチック類	253.53	147.19
ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず	294.50	8.39
金属くず	1.53	4.13
ゴムくず	0.68	0.00
がれき類	842.26	0.30
木くず	0.00	0.00
汚泥	336.00	0.00
紙くず	0.00	0.00
繊維くず	0.00	0.00
小 計	1,728.50	160.01
合 計	1,888.51	

2. 水質検査の実施状況と措置

	地 下 水		放 流 水
	上 流 側	下 流 側	放 流 槽
採取場所			
採取年月日	平成24年7月23日	平成24年7月23日	平成24年7月18日
分析結果が得られた日	平成24年7月23日	平成24年7月23日	平成24年7月26日
水素イオン濃度 (PH)	7.23	6.78	7.9
電気伝導率	13.22	15.66	281
生物化学的酸素要求量 (BOD)	/	/	2.6mg/l
浮遊物質 (SS)			1mg/l
窒素含有量 (T-N)			8.6mg/l
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

3. 施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	浸出液処理設備	調 整 池
点検日	平成24年7月23日	平成24年7月23日	平成24年7月23日	平成24年7月23日
異常の有無	無	無	無	無
必要な装置を講じた年月日とその内容				

最終処分場維持管理(自主点検)シート

確認	確認
片桐	北原

平成24年7月

管理項目	点検及び検査内容	点検日	評価	備考・評価×時の対処	点検者
囲い設備と立て札	出入り口扉の開閉及び施錠は正常か	7月23日	○		宮下・竹村
	有刺鉄線及び擁壁のずれ・倒れ・破損は無いか	7月23日	○		〃
	処分場表示看板は正常か	7月23日	○		〃
悪臭防止	悪臭の発生は無いか	7月23日	○		〃
	処分場廻りの水路及びマスに汚泥堆積は無いか	7月23日	○		〃
	廃棄物はしっかり覆土されているか	7月23日	○		〃
火災発生防止 (防災設備)	消火器の使用期限、数量、設置場所の確認	7月23日	○		竹村
	場内禁煙は徹底されているか	7月23日	○		宮下・竹村
害虫発生防止	ネズミ、蚊、ハエその他害虫の発生は無いか	7月23日	○		〃
	害虫の発生しやすい水溜まりは無いか	7月23日	○		〃
	用水路及びマスに汚泥堆積は無いか	7月23日	○		〃
	雑草の繁茂は無いか	7月23日	○		〃
覆土の状態	覆土の沈下、亀裂、その他変形は無いか	7月23日	○		〃
	法面の洗堀、崩壊は無いか	7月23日	○		〃
周辺地域の生活環境 保全上の支障	浸出液、ガスにより周辺地域の生活環境に支障が生じていないか	7月23日	○		〃
	処分場廻りにゴミ等の飛散は無いか	7月23日	○	毎日実施中	〃
	異常な騒音による環境支障は無いか	7月23日	○		〃

- 注) 1、毎月、日を決め定期的に行う事
 2、異常があった時は、速やかに対応し、報告する事
 3、このシートは、ファイルして保存する事