

最終処分場維持管理記録簿 【管理型最終処分場】

(有)田切クリーンセンター

平成27年2月

1. 埋立てた産業廃棄物及び一般廃棄物の種類及び数量

種 類	数 量 【単位:m³】	
	産 業 廃 棄 物	一 般 廃 棄 物
廃プラスチック類	247.07	204.01
ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず	367.51	27.84
金属くず	1.05	2.85
ゴムくず	0.08	0.00
がれき類	361.80	0.00
木くず	0.00	0.00
汚泥	208.00	0.00
紙くず	0.00	0.00
繊維くず	0.00	0.00
小 計	1,185.51	234.70
合 計	1,420.21	

2. 水質検査の実施状況と措置

	地 下 水		放 流 水
採取場所	上 流 側	下 流 側	放 流 槽
採取年月日	平成27年2月16日	平成27年2月16日	平成27年2月12日
分析結果が得られた日	平成27年2月16日	平成27年2月16日	平成27年2月20日
水素イオン濃度 (PH)	7.46	6.88	7.7
電気伝導率	14	13.45	147
生物化学的酸素要求量 (BOD)			1.9mg/l
浮遊物質 (SS)			1未満mg/l
窒素含有量 (T-N)			7.9mg/l
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

3. 施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	浸出液処理設備	調 整 池
点検日	平成27年2月16日	平成27年2月16日	平成27年2月16日	平成27年2月16日
異常の有無	無	無	無	無
必要な装置を講じた 年月日とその内容				

最終処分場維持管理(自主点検)シート

平成27年2月

確認	確認
片桐	北原

管理項目	点検及び検査内容	点検日	評価	備考・評価×時の対処	点検者
囲い設備と立て札	出入り口扉の開閉及び施錠は正常か	2月16日	○		宮下・竹村
	有刺鉄線及び擁壁のずれ・倒れ・破損は無い	2月16日	○		〃
	処分場表示看板は正常か	2月16日	○		〃
悪臭防止	悪臭の発生は無い	2月16日	○		〃
	処分場廻りの水路及びマスに汚泥堆積は無い	2月16日	○		〃
	廃棄物はしっかり覆土されている	2月16日	○		〃
火災発生防止 (防災設備)	消化器の使用期限、数量、設置場所の確認	2月16日	○		竹村
	場内禁煙は徹底されている	2月16日	○		宮下・竹村
害虫発生防止	ネズミ、蚊、ハエその他害虫の発生は無い	2月16日	○		〃
	害虫の発生しやすい水溜まりは無い	2月16日	○		〃
	用水路及びマスに汚泥堆積は無い	2月16日	○		〃
	雑草の繁茂は無い	2月16日	○		〃
覆土の状態	覆土の沈下、亀裂、その他変形は無い	2月16日	○		〃
	法面の洗堀、崩壊は無い	2月16日	○		〃
周辺地域の生活環境 保全上の支障	浸出液、ガスにより周辺地域の生活環境に支障が生じていない	2月16日	○		〃
	処分場廻りにゴミ等の飛散は無い	2月16日	○	毎日実施中	〃
	異常な騒音による環境支障は無い	2月16日	○		〃

- 注) 1、毎月、日を決め定期的に実行する事
 2、異常があった時は、速やかに対応し、報告する事
 3、このシートは、ファイルして保存する事