

最終処分場維持管理記録簿【管理型最終処分場】

(有)田切クリーンセンター 第3処分場

令和5年4月

1. 埋立てた産業廃棄物及び一般廃棄物の種類及び数量

種類	数量【単位:t】	
	産業廃棄物	一般廃棄物
廃プラスチック類		
ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず		
金属くず		
ゴムくず		
がれき類		
木くず		
汚泥		
紙くず		
繊維くず		
小計		
合計		

2. 水質検査の実施状況と措置

	地下水		放流水
採取場所	上流側	下流側	放流槽
採取年月日	令和5年4月17日	-	令和5年4月27日
分析結果が得られた日	令和5年4月17日	-	令和5年5月9日
水素イオン濃度(PH)	8.26	-	8
電気伝導率	18.32	-	110.9
生物化学的酸素要求量(BOD)			0.5mg/l未満
浮遊物質量(SS)			1mg/l未満
窒素含有量(T-N)			6.2mg/l
異常の有無	無	渇水の為採水不可	無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

3. 施設の点検

	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	調整池
点検日	令和5年4月17日	令和5年4月17日	令和5年4月17日	令和5年4月17日
異常の有無	無	無	無	無
必要な装置を講じた年月日とその内容	3/27~4/5 旧トタンフェンス全撤去 フェンス新設			

最終処分場維持管理(自主点検)シート 【第3処分場】

確認	確認
片桐	

令和5年4月

管理項目	点検及び検査内容	点検日	評価	備考・評価×時の対処	点検者
周辺設備と立て札	出入り口扉の開閉及び施錠は正常か	4月17日	○	4/5 フェンス新設工事完了	宮下・竹村
	有刺鉄線及び擁壁のずれ・倒れ・破損は無いか	4月17日	○		〃
	処分場表示看板は正常か	4月20日	○	4/20 フェンス新設工事に伴い移設設置	〃
悪臭防止	悪臭の発生は無いか	4月17日	○	稼働日毎確認中	〃
	処分場廻りの水路及びマスに汚泥堆積は無いか	4月17日	△	落ち葉他堆積あり	〃
	廃棄物はしっかり覆土されているか	4月17日	○		〃
火災発生防止 (防災設備)	消火器の使用期限、数量、設置場所の確認	4月17日	○		竹村
	場内禁煙は徹底されているか	4月17日	○		宮下・竹村
害虫発生防止	ネズミ、蚊、ハエその他害虫の発生は無いか	4月17日	○		〃
	害虫の発生しやすい水溜まりは無いか	4月17日	○		〃
	用水路及びマスに汚泥堆積は無いか	4月17日	△	落ち葉他堆積あり	〃
	雑草の繁茂は無いか	4月17日	○		〃
覆土の状態	覆土の沈下、亀裂、その他変形は無いか	4月17日	○		〃
	法面の洗堀、崩壊は無いか	4月17日	○		〃
周辺地域の生活環境 保全上の支障	浸出液、ガスにより周辺地域の生活環境に支障が生じていないか	4月17日	○		〃
	処分場廻りにゴミ等の飛散は無いか	4月17日	○	稼働日毎確認中	〃
	異常な騒音による環境支障は無いか	4月17日	○		〃

- 注)1、毎月、日を決め定期的に実行する事
 2、異常が有った時は、速やかに対応し、報告する事
 3、このシートは、ファイルして保存する事