

最終処分場維持管理記録簿 【管理型最終処分場】

(有)田切クリーンセンター 第3処分場

令和5年10月

1. 埋立てた産業廃棄物及び一般廃棄物の種類及び数量

種類	数量【単位:t】	
	産業廃棄物	一般廃棄物
廃プラスチック類		
ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず		
金属くず		
ゴムくず		
がれき類		
木くず		
汚泥		
紙くず		
繊維くず		
小計		
合計		

2. 水質検査の実施状況と措置

	地下水		放流水
	上流側	下流側	放流槽
採取場所			
採取年月日	令和5年10月16日	令和5年10月16日	令和5年10月16日
分析結果が得られた日	令和5年10月16日	令和5年10月16日	令和5年10月27日
水素イオン濃度 (PH)	7.23	6.75	7.9
電気伝導率	18.17	12.89	181.3
生物化学的酸素要求量 (BOD)			10mg/l
浮遊物質 (SS)			3mg/l
窒素含有量 (T-N)			23mg/l
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

3. 施設の点検

	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	調整池
点検日	令和5年10月16日	令和5年10月16日	令和5年10月16日	令和5年10月16日
異常の有無	無	無	無	無
必要な装置を講じた年月日とその内容				

最終処分場維持管理(自主点検)シート

【第3処分場】

令和5年10月

確認	確認
片桐	

管理項目	点検及び検査内容	点検日	評価	備考・評価×時の対処	点検者
囲い設備と立て札	出入り口扉の開閉及び施錠は正常か	10月16日	○		宮下・竹村
	有刺鉄線及び擁壁のずれ・倒れ・破損は無い	10月16日	○		〃
	処分場表示看板は正常か	10月16日	○		〃
悪臭防止	悪臭の発生は無い	10月16日	○	稼働日毎確認中	〃
	処分場廻りの水路及びマスに汚泥堆積は無い	10月16日	○		〃
	廃棄物はしっかり覆土されている	10月16日	○		〃
火災発生防止 (防災設備)	消火器の使用期限、数量、設置場所の確認	10月16日	○		竹村
	場内禁煙は徹底されている	10月16日	○		宮下・竹村
害虫発生防止	ネズミ、蚊、ハエその他害虫の発生は無い	10月16日	○		〃
	害虫の発生しやすい水溜まりは無い	10月16日	○		〃
	用水路及びマスに汚泥堆積は無い	10月16日	○		〃
	雑草の繁茂は無い	10月16日	△	10/18~20 草刈り実施	〃
覆土の状態	覆土の沈下、亀裂、その他変形は無い	10月16日	○		〃
	法面の洗堀、崩壊は無い	10月16日	○		〃
周辺地域の生活環境 保全上の支障	浸出液、ガスにより周辺地域の生活環境に支障が生じていない	10月16日	○		〃
	処分場廻りにゴミ等の飛散は無い	10月16日	○	稼働日毎確認中	〃
	異常な騒音による環境支障は無い	10月16日	○		〃

- 注)1、毎月、日を決め定期的に実行する事
 2、異常があった時は、速やかに対応し、報告する事
 3、このシートは、ファイルして保存する事