最終処分場維持管理記録簿 【管理型最終処分場】

㈲田切クリーンセンター　南田切処分場

令和3年3月

1. 埋立てた産業廃棄物及び一般廃棄物の種類及び数量

種　　類	数　　量 【単位：t】	
	産業廃棄物	一般廃棄物
廃プラスチック類	73.55	10.92
ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず	186.06	38.76
金属くず	0.06	0.00
ゴムくず	0.03	0.00
がれき類	634.47	64.22
木くず	0.00	0.00
汚泥	212.40	0.00
紙くず	0.00	0.00
繊維くず	0.00	0.00
小　　計	1,106.57	113.90
合　　計	1,220.47	

2. 水質検査の実施状況と措置

	地下水			放流水
採取場所	上流側(北側)	下流側(南側)	下流側(東側)	放流槽
採取年月日	令和3年3月22日	令和3年3月22日	令和3年3月22日	令和3年3月18日
分析結果が得られた日	令和3年3月22日	令和3年3月22日	令和3年3月22日	令和3年3月25日
水素イオン濃度(PH)	6.82	7.03	6.97	7.9
電気伝導率	15.49	16.89	13.53	120.5
生物化学的酸素要求量(BOD)				2.4mg/l
浮遊物質量(SS)				1.0mg/l
窒素含有量(T-N)				5.0mg/l
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

3. 施設の点検

	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	調整池
点検日	令和3年3月22日	令和3年3月22日	令和3年3月22日	令和3年3月22日
異常の有無	無	無	無	無
必要な装置を講じた年月日とその内容				

最終処分場維持管理（自主点検）シート　【南田切処分場】

確認	確認
片桐	

令和3年3月

管理項目	点検及び検査内容	点検日	評価	備考・評価×時の対処	点検者
囲い設備と立て札	出入り口扉の開閉及び施錠は正常か	3月22日	○		宮下・竹村
	有刺鉄線及び擁壁のずれ・倒れ・破損は無いか	3月22日	○		〃
	処分場表示看板は正常か	3月22日	○		〃
悪臭防止	悪臭の発生は無いか	3月22日	○	稼働日毎確認中	〃
	処分場廻りの水路及びマスに汚泥堆積は無いか	3月22日	○	3/9　除去作業実施済み	〃
	廃棄物はしっかり覆土されているか	3月22日	○		〃
火災発生防止（防災設備）	消火器の使用期限、数量、設置場所の確認	3月22日	○		竹村
	場内禁煙は徹底されているか	3月22日	○		宮下・竹村
害虫発生防止	ネズミ、蚊、ハエその他害虫の発生は無いか	3月22日	○		〃
	害虫の発生しやすい水溜まりは無いか	3月22日	○		〃
	用水路及びマスに汚泥堆積は無いか	3月22日	○	3/9　除去作業実施済み	〃
	雑草の繁茂は無いか	3月22日	○		〃
覆土の状態	覆土の沈下、亀裂、その他変形は無いか	3月22日	○		〃
	法面の洗堀、崩壊は無いか	3月22日	○		〃
周辺地域の生活環境保全上の支障	浸出液、ガスにより周辺地域の生活環境に支障が生じていないか	3月22日	○		〃
	処分場廻りにゴミ等の飛散は無いか	3月22日	○	稼働日毎確認中	〃
	異常な騒音による環境支障は無いか	3月22日	○		〃

注）1、毎月、日を決め定期的に実行する事
　　2、異常が有った時は、速やかに対応し、報告する事
　　3、このシートは、ファイルして保存する事

（有）田切クリーンセンター