

最終処分場維持管理記録簿 【管理型最終処分場】

(有)田切クリーンセンター 南田切処分場

令和3年8月

1. 埋立てた産業廃棄物及び一般廃棄物の種類及び数量

種 類	数 量 【 単 位 : t 】	
	産 業 廃 棄 物	一 般 廃 棄 物
廃プラスチック類	60.41	6.87
ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず	126.58	25.46
金属くず	0.13	0.00
ゴムくず	0.03	0.00
がれき類	658.54	42.56
木くず	0.00	0.00
汚泥	336.57	0.00
紙くず	0.00	0.00
繊維くず	0.00	0.00
小 計	1,182.26	74.89
合 計	1,257.15	

2. 水質検査の実施状況と措置

採取場所	地 下 水			放 流 水
	上流側(北側)	下流側(南側)	下流側(東側)	放 流 槽
採取年月日	令和3年8月17日	令和3年8月17日	令和3年8月17日	令和3年8月26日
分析結果が得られた日	令和3年8月17日	令和3年8月17日	令和3年8月17日	令和3年9月2日
水素イオン濃度 (PH)	6.87	6.84	6.97	7.5
電気伝導率	14.38	17.05	11.62	263
生物化学的酸素要求量 (BOD)	/	/	/	15mg/l
浮遊物質 (SS)				6mg/l
窒素含有量 (T-N)				12mg/l
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

3. 施設の点検

	擁 壁 等	遮 水 工	浸出液処理設備	調 整 池
点検日	令和3年8月17日	令和3年8月17日	令和3年8月17日	令和3年8月17日
異常の有無	無	無	無	無
必要な装置を講じた年月日とその内容				

最終処分場維持管理(自主点検)シート 【南田切処分場】

令和3年8月

確認	確認
片桐	

管理項目	点検及び検査内容	点検日	評価	備考・評価×時の対処	点検者
囲い設備と立て札	出入り口扉の開閉及び施錠は正常か	8月17日	○		宮下・竹村
	有刺鉄線及び擁壁のずれ・倒れ・破損は無いか	8月17日	○		〃
	処分場表示看板は正常か	8月17日	○		〃
悪臭防止	悪臭の発生は無いか	8月17日	○	稼働日毎確認中	〃
	処分場廻りの水路及びマスに汚泥堆積は無いか	8月17日	○	8/12 除去作業実施済み	〃
	廃棄物はしっかり覆土されているか	8月17日	○		〃
火災発生防止 (防災設備)	消火器の使用期限、数量、設置場所の確認	8月17日	○		竹村
	場内禁煙は徹底されているか	8月17日	○		宮下・竹村
害虫発生防止	ネズミ、蚊、ハエその他害虫の発生は無いか	8月17日	○		〃
	害虫の発生しやすい水溜まりは無いか	8月17日	○		〃
	用水路及びマスに汚泥堆積は無いか	8月17日	○	8/12 除去作業実施済み	〃
	雑草の繁茂は無いか	8月17日	○	草刈り実施中	〃
覆土の状態	覆土の沈下、亀裂、その他変形は無いか	8月17日	○		〃
	法面の洗堀、崩壊は無いか	8月17日	○		〃
周辺地域の生活環境 保全上の支障	浸出液、ガスにより周辺地域の生活環境に支障が生じていないか	8月17日	○		〃
	処分場廻りにゴミ等の飛散は無いか	8月17日	○	稼働日毎確認中	〃
	異常な騒音による環境支障は無いか	8月17日	○		〃

- 注) 1、毎月、日を決め定期的に行う事
 2、異常があった時は、速やかに対応し、報告する事
 3、このシートは、ファイルして保存する事