

# 最終処分場維持管理記録簿 【管理型最終処分場】

(有)田切クリーンセンター 第3処分場

令和4年8月

## 1. 埋立てた産業廃棄物及び一般廃棄物の種類及び数量

| 種 類                 | 数 量 【単位:t】 |       |
|---------------------|------------|-------|
|                     | 産業廃棄物      | 一般廃棄物 |
| 廃プラスチック類            |            |       |
| ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず |            |       |
| 金属くず                |            |       |
| ゴムくず                |            |       |
| がれき類                |            |       |
| 木くず                 |            |       |
| 汚泥                  |            |       |
| 紙くず                 |            |       |
| 繊維くず                |            |       |
| 小 計                 |            |       |
| 合 計                 |            |       |

## 2. 水質検査の実施状況と措置

|                   | 地 下 水     |           | 放 流 水     |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|                   | 上 流 側     | 下 流 側     | 放 流 槽     |
| 採取場所              |           |           |           |
| 採取年月日             | 令和4年8月17日 | 令和4年8月17日 | 令和4年8月18日 |
| 分析結果が得られた日        | 令和4年8月17日 | 令和4年8月17日 | 令和4年8月30日 |
| 水素イオン濃度 (PH)      | 8.16      | 7.38      | 7.9       |
| 電気伝導率             | 18.46     | 15.04     | 126.2     |
| 生物化学的酸素要求量 (BOD)  |           |           | 1.1mg/l   |
| 浮遊物質 (SS)         |           |           | 1mg/l未満   |
| 窒素含有量 (T-N)       |           |           | 13mg/l    |
| 異常の有無             | 無         | 無         | 無         |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |           |           |           |

## 3. 施設の点検

|                   | 擁 壁 等                     | 遮 水 工     | 浸出液処理設備   | 調 整 池     |
|-------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 点検日               | 令和4年8月17日                 | 令和4年8月17日 | 令和4年8月17日 | 令和4年8月17日 |
| 異常の有無             | 無                         | 無         | 無         | 無         |
| 必要な装置を講じた年月日とその内容 | 令和4年7月25日<br>北東側トタンフェンス張替 |           |           |           |

# 最終処分場維持管理(自主点検)シート 【第3処分場】

令和4年8月

|    |    |
|----|----|
| 確認 | 確認 |
| 片桐 |    |

| 管理項目                | 点検及び検査内容                      | 点検日   | 評価 | 備考・評価×時の対処              | 点検者   |
|---------------------|-------------------------------|-------|----|-------------------------|-------|
| 囲い設備と立て札            | 出入り口扉の開閉及び施錠は正常か              | 8月17日 | ○  |                         | 宮下・竹村 |
|                     | 有刺鉄線及び擁壁のずれ・倒れ・破損は無いか         | 8月17日 | ○  | 7/26 北東側トタンフェンス張替え      | 〃     |
|                     | 処分場表示看板は正常か                   | 8月17日 | ○  |                         | 〃     |
| 悪臭防止                | 悪臭の発生は無いか                     | 8月17日 | ○  | 稼働日毎確認中                 | 〃     |
|                     | 処分場廻りの水路及びマスに汚泥堆積は無いか         | 8月17日 | ○  |                         | 〃     |
|                     | 廃棄物はしっかり覆土されているか              | 8月17日 | ○  |                         | 〃     |
| 火災発生防止<br>(防災設備)    | 消火器の使用期限、数量、設置場所の確認           | 8月17日 | ○  |                         | 竹村    |
|                     | 場内禁煙は徹底されているか                 | 8月17日 | ○  |                         | 宮下・竹村 |
| 害虫発生防止              | ネズミ、蚊、ハエその他害虫の発生は無いか          | 8月17日 | ○  |                         | 〃     |
|                     | 害虫の発生しやすい水溜まりは無いか             | 8月17日 | ○  |                         | 〃     |
|                     | 用水路及びマスに汚泥堆積は無いか              | 8月17日 | ○  |                         | 〃     |
|                     | 雑草の繁茂は無いか                     | 8月17日 | ○  | 8/26・27 草刈り実施           | 〃     |
| 覆土の状態               | 覆土の沈下、亀裂、その他変形は無いか            | 8月17日 | ○  | 8/21 南東側法面(角)へ「こまつなぎ」植樹 | 〃     |
|                     | 法面の洗堀、崩壊は無いか                  | 8月17日 | ○  |                         | 〃     |
| 周辺地域の生活環境<br>保全上の支障 | 浸出液、ガスにより周辺地域の生活環境に支障が生じていないか | 8月17日 | ○  |                         | 〃     |
|                     | 処分場廻りにゴミ等の飛散は無いか              | 8月17日 | ○  | 稼働日毎確認中                 | 〃     |
|                     | 異常な騒音による環境支障は無いか              | 8月17日 | ○  |                         | 〃     |

- 注) 1、毎月、日を決め定期的に行う事  
 2、異常があった時は、速やかに対応し、報告する事  
 3、このシートは、ファイルして保存する事