

# 最終処分場維持管理記録簿 【管理型最終処分場】

(有)田切クリーンセンター 第3処分場

令和6年3月

## 1. 埋立てた産業廃棄物及び一般廃棄物の種類及び数量

種類	数量【単位:t】	
	産業廃棄物	一般廃棄物
廃プラスチック類		
ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず		
金属くず		
ゴムくず		
がれき類		
木くず		
汚泥		
紙くず		
繊維くず		
小計		
合計		

## 2. 水質検査の実施状況と措置

	地下水		放流水
	上流側	下流側	放流槽
採取場所			
採取年月日	令和6年3月18日	令和6年3月27日	令和6年3月14日
分析結果が得られた日	令和6年3月18日	令和6年3月27日	令和6年3月22日
水素イオン濃度 (PH)	7.48	7.27	7.9
電気伝導率	18.28	12.43	161.1
生物化学的酸素要求量 (BOD)			0.7mg/l
浮遊物質 (SS)			1未満mg/l
窒素含有量 (T-N)			17mg/l
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

## 3. 施設の点検

	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	調整池
点検日	令和6年3月18日	令和6年3月18日	令和6年3月18日	令和6年3月18日
異常の有無	無	無	無	無
必要な装置を講じた年月日とその内容				

## 最終処分場維持管理(自主点検)シート 【第3処分場】

令和6年3月

確認	確認
片桐	

管理項目	点検及び検査内容	点検日	評価	備考・評価×時の対処	点検者
囲い設備と立て札	出入り口扉の開閉及び施錠は正常か	3月18日	○		宮下・竹村
	有刺鉄線及び擁壁のずれ・倒れ・破損は無い	3月18日	○		〃
	処分場表示看板は正常か	3月18日	○		〃
悪臭防止	悪臭の発生は無い	3月18日	○	稼働日毎確認中	〃
	処分場廻りの水路及びマスに汚泥堆積は無い	3月18日	○		〃
	廃棄物はしっかり覆土されている	3月18日	○		〃
火災発生防止 (防災設備)	消火器の使用期限、数量、設置場所の確認	3月18日	○		竹村
	場内禁煙は徹底されている	3月18日	○		宮下・竹村
害虫発生防止	ネズミ、蚊、ハエその他害虫の発生は無い	3月18日	○		〃
	害虫の発生しやすい水溜まりは無い	3月18日	○		〃
	用水路及びマスに汚泥堆積は無い	3月18日	○		〃
	雑草の繁茂は無い	3月18日	○		〃
覆土の状態	覆土の沈下、亀裂、その他変形は無い	3月18日	○		〃
	法面の洗堀、崩壊は無い	3月18日	○		〃
周辺地域の生活環境 保全上の支障	浸出液、ガスにより周辺地域の生活環境に支障が生じていない	3月18日	○		〃
	処分場廻りにゴミ等の飛散は無い	3月18日	○	稼働日毎確認中	〃
	異常な騒音による環境支障は無い	3月18日	○		〃

- 注) 1、毎月、日を決め定期的に実行する事  
 2、異常があった時は、速やかに対応し、報告する事  
 3、このシートは、ファイルして保存する事